Министерство образования и науки Тамбовской области Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мичуринский агросоциальный колледж» (ТОГБПОУ «Мичуринский агросоциальный колледж»)

УТВЕРЖДАЮ Директор О.В. Котельникова «22» 04 2025 г.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины ОП.06 Материаловедение

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

РАССМОТРЕНО На заседании методического совета Протокол № $\mbox{\it 8}$ от $\mbox{\it 2025}$ г.

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и профессионального стандарта "Специалист в области механизации сельского хозяйства" утвержденным приказом Министерства труда Российской Федерации от 02.09.2020 N 555н.

Разработчик:

Казанков С.В., преподаватель ТОГБПОУ «Мичуринский агросоциальный колледж», высшая квалификационная категория

Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии УГС 23.00.00, 35.00.00

Протокол № 8 от <u>22. 05</u> 2025 г. Председатель _____ С.В. Казанков

Согласовано:

Зам. директора по УПР

С.Ю. Гусельникова » 04 2025 г.

І. Паспорт фонда оценочных средств

1. Область применения фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины $O\Pi.06$ Материаловедение.

В рамках оценочных материалов результатов освоения рабочей программы осуществляется оценка результатов практической подготовки обучающихся.

Оценка результатов практической подготовки осуществляется в образовательной организации (в техникуме) и(или) на предприятии, в организации.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

Фонд оценочных средств разработан на основании:

основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;

программы учебной дисциплины ОП.06 Материаловедение.

Таблица 1

| Наименование объектов контроля и оценки (объекты оценивания) ¹ | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным |
|--|---|---|--|
| У 1. Использовать основные положения, принципы, технологии материаловедения в профессиональной деятельности У 2. Подготавливать материалы, технологии, инструмент для получения деталей. У 3. рассчитывать режимы обработки материалов. У 5. пользоваться оборудованием по металлообработке. | распознавание и классифицирование конструкционных и сырьевых материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам; подбор материалов по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; выбор и расшифрование марки конструкционных материалов; определение твердости металлов определение режимов отжига, закалки и отпуска стали; подбор способов и режимов обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей | Устные ответы, тестирование. Лабораторные и практические работы самостоятельная работа фронтальный устный опрос | экзамен |

¹ Личностные результаты обучающихся в соответствии с Рабочей программой воспитания по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисциплины.

3.1.Основы материаловедения; классификацию свойств, применение материалов документации, основ строительной графики 3.1. Основные правила эксплуатации оборудования и методытехнических измерений величин; 3.2. параметры режимов обработки и единицы их измерения;принципы выбора измерительных приборов.

3.4. Принципы маркировки материалов, их свойства, методы обработки. Правила эксплуатации оборудования.

Знание/ понимание основных видов конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;

Знание/понимание классификации, свойств, маркировки и области применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;

Знание/понимание основных сведений о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

понимание особенностей строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования;

знание видов обработки металлов и сплавов;

понимание сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;

знание/понимание основы термообработки металлов;

знание/понимание способов защиты металлов от коррозии;

знание требований к качеству обработки деталей;

знание/понимание видов износа деталей и узлов;

понимание особенностей строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов;

знание /понимание характеристики топливных,

Устные ответы, тестирование. Лабораторные и практические работы самостоятельная работа фронтальный устный опрос

| | смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; | |
|--|--|--|
| | знание классификации и марок масел; | |
| | знание/ понимание эксплуатационных свойств различных видов топлива; | |
| | знание/понимание правил хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; | |
| | знание классификации и способов получения композиционных материалов | |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | демонстрация интереса к будущей профессии. | Устные ответы, тестирование. Лабораторные и практические работы самостоятельная работа фронтальный устный опрос |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы | Извлечение и анализ информации из различных источников; использование различных способов поиска информации; применение найденной информации для решения профессиональных задач Выполнение приемки, монтажа, сборки и обкатки новой сельскохозяйственной техники, оформление соответствующих документов | Устные ответы, тестирование. Практические работы самостоятельная работа фронтальный устные ответы, тестирование. Практические работы самостоятельная работа фронтальный устный опрос |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание | Проведение технического обслуживания сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание | Устные ответы, тестирование. Лабораторные и практические работы самостоятельная работа фронтальный устный опрос |
| ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку | Осуществлять подбор почвообрабатывающих, | Устные ответы, тестирование. |

| почвообрабатывающих, | посевных, посадочных и | Лабораторные и |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| посевных, посадочных и | уборочных машин, а также | практические |
| уборочных машин, а также | машин для внесения | работы |
| машин для внесения | удобрений, средств защиты | самостоятельная |
| удобрений, средств защиты | растений и ухода за | работа |
| растений и ухода за | сельскохозяйственными | |
| сельскохозяйственными | культурами, в соответствии с | |
| культурами. | условиями работы. | |
| ПК 1.4. Выполнять | Выполнять настройку и | Устные ответы, |
| настройку и регулировку | регулировку машин и | тестирование. |
| машин и оборудования для | оборудования для | Лабораторные и |
| обслуживания | обслуживания | практические |
| животноводческих ферм, | животноводческих ферм, | работы |
| комплексов и птицефабрик | комплексов и птицефабрик | самостоятельная |
| | | работа |
| ПК 1.5. Выполнять | Выполнять настройку и | Устные ответы, |
| настройку и регулировку | регулировку рабочего и | тестирование. |
| рабочего и | вспомогательного | Лабораторные и |
| вспомогательного | оборудования тракторов и | практические |
| оборудования тракторов и | автомобилей в соответствии | работы |
| автомобилей. | требованиями к выполнению | самостоятельная |
| | технологических операций. | работа |
| ПК 2.1. Выполнять | Выполнять обнаружение и | Устные ответы, |
| обнаружение и | локализацию неисправностей | тестирование. |
| локализацию | сельскохозяйственной | Лабораторные и |
| неисправностей | техники, а также постановку | практические |
| сельскохозяйственной | сельскохозяйственной | работы |
| техники, а также | техники на ремонт | самостоятельная |
| постановку | | работа |
| сельскохозяйственной | | |
| техники на ремонт | | |
| ПК 2.2. Проводить | Проводить диагностирование | Устные ответы, |
| диагностирование | неисправностей | тестирование. |
| неисправностей | сельскохозяйственной | Лабораторные и |
| сельскохозяйственной | техники и оборудования. | практические |
| техники и оборудования. | | работы |
| | | самостоятельная |
| | | работа |
| ПК 2.3. Определять | Определять способы ремонта | Устные ответы, |
| способы ремонта (способы | (способы устранения | тестирование. |
| устранения неисправности) | неисправности) | Лабораторные и |
| сельскохозяйственной | сельскохозяйственной | практические |
| техники в соответствии с ее | техники в соответствии с ее | работы |
| техническим состоянием и | техническим состоянием и | самостоятельная |
| ресурсы, необходимые для | ресурсы, необходимые для | работа |
| проведения ремонта. | проведения ремонта. | |
| ПК 2.4. Выполнять | Выполнять восстановление | Устные ответы, |
| восстановление | работоспособности или | тестирование. |
| работоспособности или | замену детали (узла) | Лабораторные и |
| замену детали (узла) | сельскохозяйственной | практические |
| сельскохозяйственной | техники. | работы |
| техники. | | самостоятельная |
| | | работа |
| ПК 2.5. Выполнять | Выполнять оперативное | Устные ответы, |
| | планирование выполнения | тестирование. |
| оперативное планирование | I — | 1 |
| выполнения работ по техническому | работ по техническому обслуживанию и ремонту | Лабораторные и практические |

| обслуживанию и ремонту | сельскохозяйственной | работы | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| сельскохозяйственной | техники и оборудования. | самостоятельная | |
| техники и оборудования. | | работа | |

- 2. Комплект оценочных средств
- 2.1. Задания для текущего контроля

Тест

Раздел 1. Металловедение

- 1. Как называется неодинаковость свойств материала по различным направлениям?
- а) аллотропией б) анизотропией в) изотропиейг) полиморфизмом
- 2. Что является индентором при испытании материалов на твердость по методу Роквелла?
- а) алмазная четырѐхгранная пирамида с углом при вершине 136*6) алмазный конус с углом при вершине120*
 - в) стальной закаленный шарик диаметром 2,5; 5; 10мм
- 3. Как называется свойство материала деформироваться без разрушения под воздействием внешних сил и возвращатьсяв первоначальное состояние после прекращения действия сил
 - а) упругость

- б) пластичность
- в) прочность
- г) твердость
- 4. Как называется свойство материалов деформироваться без разрушения под действие внешних сил исохранять новую форму после прекращения действия этих сил?
 - а) упругость
 - б) пластичность в) прочностьг) твердость
 - 5. Способность материала оказывать сопротивление динамическим нагрузкам?
 - а) вязкость б) твердость в) упругость
- 6. Что является индентором при испытании материала на твердость по методу Бринелля?
- а) алмазная четырехгранная пирамида с углом при вершине 136* б) алмазный корпус с углом при вершине120*
 - в) стальной закаленный шарик диаметром 2,5; 5; 10мм
- 7. Как называется свойство материалов, определяемое величиной нагрузки, которую материалможет воспринимать без разрушения при заданном сечении?
 - а) пластичность б) прочность
 - в) ударная вязкость г) твердостьд) плотность
 - 8. Как называется твердый раствор внедрения углерода в а железо?
 - а) аустенит
 - б) феррит
 - в) перлит
 - г) цементит
- 6. Назовите структурную составляющую железоуглеродистых сплавов, отличающуюся высокойтвердостью и хрупкостью. a) аустенит
 - б) феррит в) перлит г) цементит
- 7. Как называется линия на диаграмме состояния сплава, выше которой все сплавы системынаходятся в жидком состоянии (линия начала кристаллизации сплавов в системе)?
 - а) солидуса б) ликвидуса в) эвтектика
 - 8. Какие сплавы на основе алюминия относятся к литейным сплавам?
 - а) силумин
 - б) альдрей
 - в) дюралюмин
 - 9. Какие сплавы на основе алюминия относятся к деформируемым сплавам?
 - а) дюралюмин б) силумин
 - в) альдрей
 - 10. Максимальное содержание углерода в сталях?
 - a) 2,14%
 - б) 0,8%;
 - в) 6,67%

- 11. Максимальное содержание углерода в чугунах?
- a) 2,14%
- б) 0,8%
- в) 6,67%
- 12. Сколько углерода содержится в эвтектоидной стали?
- a) 1,0%
- б) 2,14%
- в) 0,8%
- 13. Что характеризуют цифры в маркировке серых и высокопрочных чугунов (СЧ10, СЧ18, ВЧ50, ВЧ60,ВЧ120)?
 - а) твердость
 - б) пластичность в) прочность
 - г) содержание углерода
- 14. Что характеризует второе число в маркировке ковких чугунов (КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ30-6)?
 - а) твердость
 - б) пластичность в) прочностьг) содержание углерода
 - 15. В какой форме существует графит в сером чугуне?
 - а) в пластинчатой б) шаровидной в) хлопьевидной
 - 16. В какой форме существует графит в высокопрочном чугуне?
 - а) в пластинчатойб) шаровидной в) хлопьевидной
- 17. Что характеризуют цифры в маркировке углеродистых конструкционных качественных сталей (например, в сталях марок 15, 20, 25, 45)?
 - а) твердость
 - б) пластичностьв) прочность
 - г) содержание углерода в сотых долях %
- 18. Что характеризуют цифры в маркировке углеродистых инструментальных сталей (например, всталях марок У7 У13 а) твердость б) пластичность в) прочность
 - г) содержание углерода в десятых долях
- 19. Выберите марку стали для деталей, обладающих высокой упругостью (пружины, рессоры)?
 - a) 10
 - б) 70Г
 - B) CT
 - 20. Перечислите основные характеристики проводниковой меди.
- а) высокая проводимость , высокая пластичность, коррозионная стойкость, паяется ультразвуковымпаяльником, плотность
- б) высокая проводимость , высокая пластичность , коррозионная стойкость, хорошо паяется, плотность ,

температура плавления в) высокая проводимость, высокая пластичность, коррозионная стойкость, паяетсяультразвуковым паяльником, плотность,

- г) высокая проводимость , высокая пластичность, коррозионная стойкость, хорошо паяется и сваривается,плотность.
 - 21. Как называется сплав Л 68 и что означают в маркировке цифры?
 - а) силумин с содержанием алюминия 68%
 - б) латунь с содержанием меди 68 %, остальное цинкв)бронза с содержанием олова 68 %
 - г) латунь с содержанием цинка 68 %, остальное медь.
 - 22. Каков состав бронз?
 - а) сплав никеля и хромаб) сплав меди с никелем
 - в) сплав меди с оловом и другими элементами кроме цинкаг) сплав меди с марганцем
 - д) сплав меди с цинкоме) сплав меди с хромо
 - 23. Как влияет отжиг на механические и электрические свойства меди?
 - а) повышается твердость, снижается электропроводность
 - б) становится пластичней, повышается удельное электрическое сопротивление
- в) повышаются пластичность, электропроводность, снижаются прочность и сопротивляемость кистиранию
 - 24. Во сколько раз алюминий легче меди?

- а) в 3,3 раза б) в 1,63 раза в) в 3 раза
- 25. Назовите алюминиевые сплавы
- а) латунь, бронза
- б) альдрей, силумин, дюраль
- в) манганин, константан, нихром
- 26. В чем состоит процесс вулканизации резины?
- а) в соединении молекул мономеров в большие молекулы полимера б) в нагреве каучука под давлением в) в химическом взаимодействии каучука с серой, пероксидными или гидропероксидными соединениями по

месту двойной связи под давлением при строгом температурном режиме

- 27. Как меняется пластичность металлов при нагреве?
- а) увеличивается
- б) уменьшается
- 28. Как определяется температурный интервал обработки металлов и сплавов давлением?
- а) по диаграмме состояния сплавов или соответствующему справочнику б) спектральным анализомв) с помощью термопар
- 29. Разложите операции в порядке возрастания точности размеров после обработки на сверлильных станках
- а) сверление, развертывание, зенкерование б) сверление, зенкерование, развертывание в) развертывание, рассверливание, зенкерование
- 30. Как называется операция обработки цилиндрических или конических углублений и фасокпросверленных отверстий подголовки винтов, болтов, заклепок
 - а) зенкерование
 - б) зенкование
 - в) цековани
 - 34 Чем обусловлен, главным образом, выбор скорости подачи при точении? а)
 - б) заданной шероховатостью поверхностив) величиной припуска
 - 35. Назовите абразивный материал шлифовального круга 24А 40П СМ2 5 К5 А
 - а) электрокорунд б) карбид кремнияв) алмаз
 - 36. Назовите абразивный материал шлифовального круга 63С 63Н СТЗ 6 К6 Б
 - а) карбид кремния б) электрокорунд в) эльбор
 - 37. Какова зернистость у шлифовального круга 45А 16П СМ1 7 К5 А
 - a) 16
 - б) 45
 - в) 7
 - 38. Какова твердость шлифовального круга 45А 16П СМ1 7 К5 Аа) 45
 - б) 16
 - в) CM1
 - 39. Сколько режущих кромок имеют развертки?
 - a) 6-12
 - б) 3-4
 - в) 2
 - 40. Сколько режущих кромок имеют зенкеры?
 - a) 6-12
 - б) 3-4
 - в) 2
 - 41. Каков состав твердого сплава ВК8?
 - а) 8% кобальта, 92% карбида вольфрама
 - б) вольфрам-18%, кобальт-8%, остальное-железо
 - 42. Каков состав твердого сплава Т14К8?
- а) 8% кобальта, 14% карбида титана, остальные карбид вольфрама б) 8% кобальта, 14% титана, остальное вольфрам
- 43. Расшифруйте марку инструментального материала P18 а) быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама 18% б) быстрорежущая сталь с содержанием фосфора 18%
- 44. От чего, в первую очередь, зависит температурный интервал горячей обработки стали давлением?

- а) от содержания углерода
- б) от температуры плавления
- 45. Определить глубину резания при растачивании отверстия диаметром 55 мм до диаметра 60 мм заодин проход?
 - а) 5мм б) 2,5мм
 - 46. В каких единицах определяют скорость резания на токарных станках?
 - а) м/мин
 - б) обороты/мин
 - 47. В каких единицах определяют подачу при токарной обработке?
 - а) м/мин
 - б) мм/оборот
 - 48. В каких единицах определяют частоту вращения шпинделя токарного станка?
 - а) м/мин

- б) обороты/мин
- в) мм/ми
- 49. От какого узла токарного станка передается движение шпинделю?
- а) от главного электродвигателя б)
- с помощью суппорта
- 50. От какого узла токарного станка передается вращательное движение заготовке?
- а) от шпинделя б) от суппорта
- 51. Какой механизм токарного станка осуществляет движение подачи?
- а) суппорт б) шпиндель
- в) коробка скоростей
- 52. Укажите, какой узел токарного станка является базовым?
- а) коробка подач
- б) коробка скоростейв) станина
- д) задняя бабка
- 53. Укажите, какой инструмент используется при точении
- а) шлифовальный кругб) резец
- в) фреза
- 54. Расшифруйте марку баббита Б83
- а) 83% олова,17% свинца б) 83% кальция, 17% олова
- 55. Какой метод фрезерования обеспечивает меньшую шероховатость обработанной поверхности иболее высокую точность?
 - а) по подаче (попутное) фрезерование
 - б) против подачи (встречное фрезерование)
 - 56. Укажите материалы, из которых может быть изготовлена режущая часть резца
 - а) сталь 45
 - б) сталь У7
 - в) твердый сплавг) сталь Р9
 - \mathbf{J}) ($\mathbf{B} + \mathbf{\Gamma}$)
 - 57. Назовите заключительную операцию термообработки стали после закалки
 - а) нормализация б) отжигв) отпуск
 - 58. Как называется процесс поверхностного насыщения стальных деталей углеродом?
 - а) цементацией б) цианированием
 - в) алитированием
- 59. Какие легирующие элементы повышают коррозионную стойкость и жаростойкость стали?
 - а) медь, алюминийб) хром, никель
 - в) марганец, ванади
- 60. Какой вид термообработки, включающий в себя нагрев, выдержку и медленное охлаждение, проводится для выравнивания химического состава стали, снятия внутренних напряжений, улучшения обрабатываемости?
 - а) отжиг б) отпуск в)
- закалка
- 61. Выберите стали для изготовления коленчатых валов двигателей, полуосей легковых автомобилей,шпилек головки блока цилиндров
 - а) Ст 5пс
 - б) сталь 40, сталь 45 в) 15кп
 - 62. Какие углеродистые стали не закаляются?
 - а) содержащие менее 0,3% углерода б) содержащие более 0,3% углерода в) содержащие

- 63. Назовите высокопроизводительный способ литья для получения тонкостенных полых отливок типател вращения
 - а) литье в песчаные формы б) центробежное литье
 - в) литье под давлением г) литье в кокиль
- 64. Укажите марку стали, имеющую состав: (0,35-0,42)%С; до 0,6%Мп; до 1,5%Gr; до 1,6%Ni; до 0,25%Мо,высококачественная
 - a) 40XHMA
- б) 45ГХНМ
- в) ХГНМ
- 65. Перечислите вредные примеси в сталях, чугунах
- а) марганец, кремний
- б) сера, фосфор в) углерод
- 66. Какие марки углеродистых сталей целесообразно использовать для изготовления кузовов и крыльевавтомобилей, глушителей?
 - а) 08кп, 08пс, 10кп, 10пс
 - б) сталь 30, сталь 35, сталь 40, сталь 45 в) У7, У
 - 67. Какой легирующий элемент преобладает в быстрорежущих сталях?
 - а) вольфрам б) ванадий в) кобальт
 - 68. От каких параметров зависит значение скорости резания при точении?
- а) от глубины резания б) от стойкости резца в) от подачиг) от материала заготовки д) от a)+b)+b
 - 69. Как по обозначению модели станка можно определить его группу?
 - а) по первой цифреб) по второй цифре
 - 70. Расшифруйте обозначение модели станка 16К20
 - а) токарно-винторезный модернизированный с высотой центров 200мм
 - б) координатно-расточной смаксимальным диаметром 20мм
 - в) круглошлифовальный с размерной характеристикой

| Перечислите основные металлы, входящие в состав бронз. |
|--|
| Продолжите фразу: при механической обработке подача |
| − ЭTO |
| Продолжите фразу: для изготовления поршней ДВС |
| применяют способ |
| Продолжите фразу: шлифование – это |
| Продолжите фразу: феррит – это |
| Назовите способы получения конических поверхностей |
| на токарных станках: |
| Укажите назначение универсальной делительной головки (УДГ): |
| Укажите марки материалов, применяемые для подшипников |
| скольжения в сопряжении «коленчатыйвал – шатунная шейка»: |
| При производстве чугуна коэффициент использования полезного объема – |
| ЭТО |
| Продолжите фразу: при газовой сварке кислород |
| применяется для |
| Дайте определение сварки. |
| Продолжите фразу: зенкерование – это |

Критерии оценки:

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка выводится за выполнение каждого из вопросов билета и является их средним арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений выходит на различный уровень воспроизведения материала.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, имеет системные полные знания и умения по дисциплине. Набирает 72-82 балла.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках ОП 03. но допускает незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических и

проектировочных умений. Набирает 60-71 балл.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах. Набирает 48-59 баллов.

Оценка «**неудовлетворительно**» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложенииматериала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера. Набирает менее 48 баллов.

Лабораторные и практические задания

Лабораторная работа 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЛЯ

Цель работы: ознакомление с методикой определения твердости по методу Бринелля, определение механических свойств стали по ее твердости.

Содержание работы

Студенту выдаются образцы сталей в отожженном и закаленном состояниях и сплавов цветных металлов. Он изучает устройство прибора, готовит образцы, выбирает нагрузку и наконечники, готовит прибор, проводитиспытания, оформляет отчет.

Техники безопасности

- 1. Все студенты, приступая к лабораторным работам, должны ознакомиться с правилами работы в лаборатории и расписаться в журнале по технике безопасности.
 - 2. Работы проводятся только с разрешения преподавателя.
 - 3. Все электроприборы должны быть заземлены.
 - 4. Студенты обязаны осторожно обращаться с приборами и оборудованием.
 - 5. По окончании работы приборы должны быть отключены от сети.


Теоретические сведения

Твердостью называется свойство материала оказывать сопротивление местной пластической деформации при контактном воздействии в поверхностном слое. Измерение твердости вследствие быстроты и простоты осуществления, а также возможности без разрушения изделия суждения о его свойствах, получило широкое применение для контроля качества металлических изделий.

Существует несколько методов определения твердости.

Определение твердости по Бринеллю HB (ГОСТ 9012-59). Метод основан на том, что в плоскую поверхность металла вдавливается под постоянной нагрузкой P закаленный стальной шарик (рис.3, a).

Рис.3. Схема определения твердости по Бринеллю (a); Роквеллу (δ); Виккерсу (ϵ)



После снятия нагрузки в испытуемом материале образуется отпечаток (лунка). Твердость по Бринеллю, вМПа, определяется по формуле

где
$$P$$
 - нагрузка, H ;

D - диаметр шарика, мм;

$$\pi D \left(D - \sqrt{\frac{D_2 - d_2}{2}} \right)$$

d - диаметр отпечатка, мм.

Диаметр шарика и нагрузка Р выбираются в зависимости от вида испытуемого материала:

для стали и чугуна D=10 мм, P=30000 Н $(P=300D^2)$; для меди и сплавов D=10 мм, P=10000 Н $(P=100D^2)$;

для очень мягких сплавов (алюминий, баббиты и др.) D=10 мм,

$$P = 2500 \text{ H} (P = 25D^2)$$

При расчете твердости HB измеряют диаметр лунки d и по нему находят твердость по прилагаемым к прибору таблицам. Метод Бринелля не рекомендуется применять для металлов с твердостью более 450, так какшарик может деформироваться, что исказит результаты измерений.

Методика выполнения работы

- 1. Провести испытания не менее трех раз на каждом образце.
- 2. Определить твердость по Бринеллю измерив диаметр лунки, и сравнить с результатами по прилагаемым к прибору таблицам.
 - 3. Определить свойства образцов, используя формулу $\sigma_B = KHB$.

где K – коэффициент, зависящий от материала. Для стали с твердостью 120 \square 450 HB K \approx 0,34; для меди, латуни, бронзы отожженных K \approx 0,55, наклепанных K \approx 0,40; для алюминия и алюминиевых сплавов с твердостью 20 \square 45 HB K \approx 0,35.

4. Внести результаты испытаний в таблицу следующей формы:

Таблица записей результатов испытания

| № п/ п | Марка матери ала | 73Ка рик | н жки | г жки этр са | | Диаметр отпечатка(мм) | | | (ость лино ппа) | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|--------------------------|----|-----|--|------------------------------|--|
| | | Нагрузка на шарик Р (H) | Время выдержки | Диаметр шарика р уда | d1 | d2 | d3 | dcp | Твердость по Бринеллю HB (МПа) | Предел прочности (МПа) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

Ориентировочный перевод значений твердости, определяемых различными методами

| 11160 7450 70 83 2220 2230 19 60 99 10220 7120 68 82 2170 2170 17 60 98 9410 6820 66 81 2130 2120 15 59 97 8680 6730 64 80 2080 2070 14 59 95 8040 6270 62 79 2010 2010 13 58 94 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1970 1970 12 58 93 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 | · | | | | | 1 1 | | 1 | | | |
|---|-------|-----------------|----|----|-----|------|-----------------|----|------------|-----|--|
| 12340 | | <i>НВ</i> , МПа | Н | | | , | <i>НВ</i> , МПа | F. | | | |
| 11160 7450 70 83 2220 2230 19 60 99 10220 7120 68 82 2170 2170 17 60 98 9410 6820 66 81 2130 2120 15 59 97 8680 6730 64 80 2080 2070 14 59 95 8040 6270 62 79 2010 2010 13 58 94 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1740 1740 6 55 89 | | | C | A | В | | | C | A | B | |
| 10220 | 12340 | 7800 | 72 | 84 | | 2280 | 2290 | 20 | 61 | 100 | |
| 9410 6820 66 81 2130 2120 15 59 97 8680 6730 64 80 2080 2070 14 59 95 8040 6270 62 79 2010 2010 13 58 94 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5340 4770 49 74 1740 1740 6 55 89 < | 11160 | 7450 | 70 | 83 | | 2220 | 2230 | 19 | 60 | 99 | |
| 8680 6730 64 80 2080 2070 14 59 95 8040 6270 62 79 2010 2010 13 58 94 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5810 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 <t< td=""><td>10220</td><td>7120</td><td>68</td><td>82</td><td></td><td>2170</td><td>2170</td><td>17</td><td>60</td><td>98</td></t<> | 10220 | 7120 | 68 | 82 | | 2170 | 2170 | 17 | 60 | 98 | |
| 8040 6270 62 79 2010 2010 13 58 94 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 <tr< td=""><td>9410</td><td>6820</td><td>66</td><td>81</td><td></td><td>2130</td><td>2120</td><td>15</td><td>59</td><td>97</td></tr<> | 9410 | 6820 | 66 | 81 | | 2130 | 2120 | 15 | 59 | 97 | |
| 7460 6010 60 78 1970 1970 12 58 93 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1590 1590 1 53 85 | 8680 | 6730 | 64 | 80 | | 2080 | 2070 | 14 | 59 | 95 | |
| 6940 5780 58 78 1920 1920 11 57 92 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4500 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 | 8040 | 6270 | 62 | 79 | | 2010 | 2010 | 13 | 58 | 94 | |
| 6500 5550 56 77 1860 1870 9 57 92 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1590 1500 - - 84 | 7460 | 6010 | 60 | 78 | | 1970 | 1970 | 12 | 58 | 93 | |
| 6060 5340 54 76 1830 1830 8 56 90 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1590 1590 1 53 85 4550 4150 43 72 1590 1590 1 53 85 4230 4010 42 71 1520 1520 83 4010 <td>6940</td> <td>5780</td> <td>58</td> <td>78</td> <td></td> <td>1920</td> <td>1920</td> <td>11</td> <td>57</td> <td>92</td> | 6940 | 5780 | 58 | 78 | | 1920 | 1920 | 11 | 57 | 92 | |
| 5870 5140 52 75 1780 1790 7 56 90 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1690 1 53 85 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 82 3900 | 6500 | 5550 | 56 | 77 | | 1860 | 1870 | | 57 | 92 | |
| 5510 4950 50 74 1740 1740 6 55 89 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 | 6060 | 5340 | 54 | 76 | | 1830 | 1830 | 8 | 56 | 90 | |
| 5340 4770 49 74 1710 1700 4 55 88 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 | 5870 | 5140 | 52 | 75 | | 1780 | 1790 | 7 | 56 | 90 | |
| 5020 4610 48 73 1660 1670 3 54 87 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 | 5510 | 4950 | 50 | 74 | | 1740 | 1740 | 6 | 55 | 89 | |
| 4740 4440 46 73 1620 1630 2 53 86 4600 4290 45 72 1590 1590 1 53 85 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3990 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 | 5340 | 4770 | 49 | 74 | | 1710 | 1700 | 4 | 55 | 88 | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5020 | 4610 | 48 | 73 | | 1660 | 1670 | 3 | 54 | 87 | |
| 4350 4150 43 72 1550 1560 - - 84 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 <t< td=""><td>4740</td><td>4440</td><td>46</td><td>73</td><td></td><td>1620</td><td>1630</td><td>2</td><td>53</td><td>86</td></t<> | 4740 | 4440 | 46 | 73 | | 1620 | 1630 | 2 | 53 | 86 | |
| 4230 4010 42 71 1520 1520 - - 83 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 <t< td=""><td>4600</td><td>4290</td><td>45</td><td>72</td><td></td><td>1590</td><td>1590</td><td>1</td><td>53</td><td>85</td></t<> | 4600 | 4290 | 45 | 72 | | 1590 | 1590 | 1 | 53 | 85 | |
| 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 4350 | 4150 | 43 | 72 | | 1550 | 1560 | - | - | 84 | |
| 4010 3880 41 71 1490 1490 - - 82 3900 3750 40 70 1480 1460 - - 81 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 <t< td=""><td></td><td></td><td>42</td><td>71</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td></t<> | | | 42 | 71 | | | | - | - | | |
| 3860 3630 39 70 1430 1430 - - 80 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 4010 | | 41 | 71 | | 1490 | 1490 | - | - | 82 | |
| 3610 3520 38 69 1400 1400 - - 79 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 3900 | 3750 | 40 | 70 | | 1480 | 1460 | - | - | 81 | |
| 3440 3410 36 68 1380 1370 - - 78 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 3860 | 3630 | 39 | 70 | | 1430 | 1430 | - | - | 80 | |
| 3340 3310 35 67 1340 1340 - - 77 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 3610 | 3520 | 38 | 69 | | 1400 | 1400 | - | - | 79 | |
| 3200 3210 33 67 1310 1310 - - 76 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 3440 | 3410 | 36 | 68 | | 1380 | 1370 | - | - | 78 | |
| 3110 3110 32 66 1290 1280 - - 75 3030 3020 31 66 1270 1260 - - 74 2920 2930 30 65 1230 1230 - - 73 | 3340 | 3310 | 35 | 67 | | 1340 | 1340 | - | - | 77 | |
| 3030 3020 31 66 1270 1260 74 2920 2930 30 65 1230 1230 73 | 3200 | 3210 | 33 | 67 | | 1310 | 1310 | - | - | 76 | |
| 2920 2930 30 65 1230 1230 73 | 3110 | 3110 | 32 | 66 | | 1290 | 1280 | - | - | 75 | |
| | 3030 | 3020 | 31 | 66 | | 1270 | 1260 | - | - | 74 | |
| | 2920 | 2930 | 30 | 65 | | 1230 | 1230 | - | - | 73 | |
| 2850 2850 29 65 1210 1210 72 | 2850 | 2850 | 29 | 65 | | 1210 | 1210 | - | - | 72 | |
| 2780 2770 28 64 1180 1180 71 | 2780 | 2770 | 28 | 64 | | 1180 | 1180 | - | - | 71 | |
| 2700 2690 27 64 1160 1160 70 | 2700 | 2690 | 27 | 64 | | 1160 | 1160 | - | - | 70 | |
| 2610 2620 26 63 1150 1140 68 | 2610 | 2620 | 26 | 63 | | 1150 | 1140 | - | - | 68 | |
| 2550 2550 25 63 1130 1110 67 | 2550 | 2550 | 25 | 63 | | 1130 | 1110 | - | - | 67 | |
| 2490 2480 24 62 1100 1100 66 | 2490 | | | | | | 1100 | - | - | | |
| 2400 2410 23 62 102 1090 1090 65 | 2400 | 2410 | 23 | 62 | 102 | 1090 | 1090 | - | - | 65 | |
| | 2350 | 2350 | 21 | 61 | 101 | 1080 | 1070 | - | - | 64 | |

Необходимое оборудование и материалы

- 1. Автоматический рычажный пресс для определения твердости.
- 2. Портативный твердомер ТН 170.
- 3. Образцы сплавов цветных металлов и сталей в отожженном и закаленном состояниях.
- 4. Шлифовальная бумага.

Содержание отчета

- 1. Краткая характеристика методов определения твердости металлов.
- 2. Таблица испытаний твердости образцов металлов.
- 3. Определение механических свойства материалов.

Контрольные вопросы

- 1. Какие методы определения твердости Вам известны?
- 2. Каковы единицы измерения твердости, определяемой различными способами?
- 3. По каким формулам определяются числа твердости по различным методам?
- 4. Как проводится подготовка образца для измерении твердости?
- 5. Как проводятся испытания твердости на Автоматическом рычажном прессе?
- 6. Почему измерения твердости по Бринеллю нельзя применять для тонких образцов?
- 7. Каковы зависимости между твердостью и пределом прочности?

Лабораторная работа 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА

Цель работы: ознакомление с методикой определения твердости по методу Роквелла, определение механических свойств стали по ее твердости.

Содержание работы

Студенту выдаются образцы сталей в отожженном и закаленном состояниях и сплавов цветных металлов. Он изучает устройство прибора, готовит образцы, выбирает нагрузку и наконечники, готовит

прибор, проводитиспытания, оформляет отчет.

Техники безопасности


- 6. Все студенты, приступая к лабораторным работам, должны ознакомиться с правилами работы в лаборатории и расписаться в журнале по технике безопасности.
 - 7. Работы проводятся только с разрешения преподавателя.
 - 8. Все электроприборы должны быть заземлены.
- 9. Студенты обязаны осторожно обращаться с приборами и оборудованием. 10. По окончании работы приборы должны быть отключены от сети.

Теоретические сведения

Твердостью называется свойство материала оказывать сопротивление местной пластической деформации при контактном воздействии в поверхностном слое. Измерение твердости вследствие быстроты и простоты осуществления, а также возможности без разрушения изделия суждения о его свойствах, получило широкое применение для контроля качества металлических изделий.

Существует несколько методов определения твердости.

Определение твердости по Роквеллу HR (ГОСТ 9013-59 и ГОСТ 22975-78). При этом методе твердость опреде-ляют по глубине отпечатка. Наконечником служит алмазный конус с углом при



вершине 120° или стальной

закаленный шарик (D=1,588 мм). Алмазный конус применяют для твердых, а шарик – для мягких металлов. Конус и шарик вдавливают двумя последовательными нагрузками (рис.3, б): предварительной $P_0=100~{\rm H}$ и общей $P=P_0+P$ (где P — основная нагрузка). Основная нагрузка для шарика 900 H (шкала B), для алмазного конуса 1400 H (шкала C) и 500 H при испытании очень твердых и тонких металлов (шкала A). Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу твердости принято значение осевого перемещения нако- нечника на 0,002 мм. Твердость по Роквеллу HR определяют по формулам HR=100 - I (при измерении по шка-лам A и C), HR=130 - I (при измерении по шкале B). Значение I, мм:

$$l = \frac{h - h_0}{0.002}$$
,

где h – глубина внедрения наконечника в испытуемый материал под действием общей нагрузки P, измеренная после снятия основной нагрузки P_1 с оставлением предварительной нагрузки P_0 , мм;

 h_0 – глубина внедрения наконечника в испытуемый материал под действием нагрузки P_0 , мм.

Твердость по Роквеллу обозначается *HRA* при нагрузке 600 H (испытание алмазным конусом). *HRC* при нагрузке 1500 H и *HRB* при нагрузке 1000 H (испытание стальным шариком). Значения твердости сразу считы-вают по шкале прибора.

Для определения твердости по Роквеллу широко применяется прибор ТК-2, так как он позволяет испыты- вать различные материалы, а также тонкие слои. Значения твердости по Роквеллу могут быть приближенно переведены в значения твердости по Бринеллю.

При испытании нагрузку и наконечник выбирают в зависимости от твердости испытываемого материалапо табл. 2.


Таблица 2

| Шкала | Вид наконечника | Нагрузка, Н | Обозначение твердости | Пределы измерения твердости в единицах <i>HR</i> |
|-------|-----------------|----------------|--------------------------|--|
| A | Алмазный конус | 600 | HRA | 70-85 |
| В | Стальной шарик | 1000 | HRB | 25-100 |
| C | Алмазный конус | 1500 | HRC | 20-67 |

При испытании неответственных деталей твердостью (20-50) *HRC* допускается применение наконечникаиз твердого сплава.

Образец для испытаний должен иметь плоские и параллельные друг другу поверхности, без дефектов и окалины, поэтому сначала проводится зачистка поверхностей напильником, шлифовальным

кругом или шлифовальной бумагой. Правильность показаний прибора периодически проверяют по эталонным образцам с известной твердостью.



Подготовленный образец помещают на столе прибора 1 (рис. 4), враще-нием маховика 2 по часовой стрелке устанавливают маленькую стрелку про-тив красной точки, а вращением барабана 3 — нуль шкалы "С" против конца большой стрелки индикатора. Плавным нажатием на клавишу 4 включают привод механизма нагружения. После окончания цикла нагружения произво-дят отсчет по шкале индикатора. Вращением маховика 2 опускают стол, и по-вторяют испытание не менее трех раз.

Определение твердости при вдавливании алмазной пирамиды по Вик- керсу НV (ГОСТ 2999-75). Метод используют для определения твердости де- талей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость. Твердость определяют, вдавливая в испытуемую поверхность (шлифованную или полированную) четырехгранную алмазную пирамиду (рис.3,в), с углом при вершине 136°. Твердость по Виккерсу рассчитывают по формуле:

$$HV = 1.854 \frac{P}{-...,d^2}$$

где P – нагрузка на пирамиду 50, 100, 200, 300, 500, 1000 или 1200 Н (обозначения: HV_5 , HV_{10} , HV_{20} и т.д.);

d – среднее арифметическое двух диагоналей отпечатка, измеряемых после снятия нагрузки, мм.

Чем тоньше материал, тем меньше должна быть нагрузка. Твердость по Виккерсу определяется с помощью специальных таблиц по измеряемым значениям d в мм.

 ${\it Микротвердость}\ ({\it H}_{\mu}).$ Определение микротвердости применяется для изделий мелких размеров и отдельных структурных составляющих сплавов. В испытуемую поверхность вдавливают алмазную пирамиду под нагрузкой 0.02-2 Н. Микротвердость $H_{\rm u}$ определяется по той же формуле, что и твердость по Виккерсу. Образцыдля измерений подготавливаются так же, как микрошлифы.

Методика выполнения работы

- Провести испытания не менее трех раз на каждом образце. 1.
- 2. Перевести твердость по Роквеллу в твердость по Бринеллю по табл. 3.
- Определить свойства образцов, используя формулу 3.

$$\sigma_{e}=KHB$$
,

где K – коэффициент, зависящий от материала. Для стали с твердостью $120 \div 450~HB~K \approx 0.34$; для меди, латуни, бронзы отожженных $K \approx 0.55$, наклепанных $K \approx 0.40$; для алюминия и алюминиевых сплавов с твердостью $20 \div 45~HB~K \approx 0.35$.

Внести результаты испытаний в таблицу следующей формы:

| № п/п | Марка материала | la | | Число | гвердос | ти HR | (ед.) | НВ вод) |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|--------------------------------------|
| | | Нагрузка на шарик (H) | Шкала | 1 | 2 | 3 | ср | Твердость НВ МПа (перевод) |
| | | | | | | | | |

Таблица ЗОриентировочный перевод значений твердости, определяемыхразличными методами

| HV, | HB, | <i>HR</i> по шкале | | | HV, | <i>НВ</i> , МПа | <i>HR</i> по шкале | | |
|-------|------|--------------------|----|---|------|--------------------|--------------------|----|-----|
| МПа | МПа | C | A | В | МПа | MHa | C | A | В |
| 12340 | 7800 | 72 | 84 | | 2280 | 2290 | 20 | 61 | 100 |
| 11160 | 7450 | 70 | 83 | | 2220 | 2230 | 19 | 60 | 99 |
| 10220 | 7120 | 68 | 82 | | 2170 | 2170 | 17 | 60 | 98 |
| 9410 | 6820 | 66 | 81 | | 2130 | 2120 | 15 | 59 | 97 |
| 8680 | 6730 | 64 | 80 | | 2080 | 2070 | 14 | 59 | 95 |
| 8040 | 6270 | 62 | 79 | | 2010 | 2010 | 13 | 58 | 94 |
| 7460 | 6010 | 60 | 78 | | 1970 | 1970 | 12 | 58 | 93 |
| 6940 | 5780 | 58 | 78 | | 1920 | 1920 | 11 | 57 | 92 |
| 6500 | 5550 | 56 | 77 | | 1860 | 1870 | 9 | 57 | 92 |
| 6060 | 5340 | 54 | 76 | | 1830 | 1830 | 8 | 56 | 90 |
| 5870 | 5140 | 52 | 75 | | 1780 | 1790 | 7 | 56 | 90 |
| 5510 | 4950 | 50 | 74 | | 1740 | 1740 | 6 | 55 | 89 |
| 5340 | 4770 | 49 | 74 | | 1710 | 1700 | 4 | 55 | 88 |
| 5020 | 4610 | 48 | 73 | | 1660 | 1670 | 3 | 54 | 87 |
| 4740 | 4440 | 46 | 73 | | 1620 | 1630 | 2 | 53 | 86 |
| 4600 | 4290 | 45 | 72 | | 1590 | 1590 | 1 | 53 | 85 |
| 4350 | 4150 | 43 | 72 | | 1550 | 1560 | - | - | 84 |
| 4230 | 4010 | 42 | 71 | | 1520 | 1520 | - | - | 83 |
| 4010 | 3880 | 41 | 71 | | 1490 | 1490 | - | - | 82 |
| 3900 | 3750 | 40 | 70 | | 1480 | 1460 | - | - | 81 |

| 3860 | 3630 | 39 | 70 | | 1430 | 1430 | - | - | 80 |
|------|------|----|----|-----|------|------|---|---|----|
| 3610 | 3520 | 38 | 69 | | 1400 | 1400 | - | - | 79 |
| 3440 | 3410 | 36 | 68 | | 1380 | 1370 | - | - | 78 |
| 3340 | 3310 | 35 | 67 | | 1340 | 1340 | - | - | 77 |
| 3200 | 3210 | 33 | 67 | | 1310 | 1310 | - | - | 76 |
| 3110 | 3110 | 32 | 66 | | 1290 | 1280 | - | - | 75 |
| 3030 | 3020 | 31 | 66 | | 1270 | 1260 | - | - | 74 |
| 2920 | 2930 | 30 | 65 | | 1230 | 1230 | - | - | 73 |
| 2850 | 2850 | 29 | 65 | | 1210 | 1210 | - | - | 72 |
| 2780 | 2770 | 28 | 64 | | 1180 | 1180 | - | - | 71 |
| 2700 | 2690 | 27 | 64 | | 1160 | 1160 | - | - | 70 |
| 2610 | 2620 | 26 | 63 | | 1150 | 1140 | - | - | 68 |
| 2550 | 2550 | 25 | 63 | | 1130 | 1110 | - | - | 67 |
| 2490 | 2480 | 24 | 62 | | 1100 | 1100 | - | - | 66 |
| 2400 | 2410 | 23 | 62 | 102 | 1090 | 1090 | - | - | 65 |
| 2350 | 2350 | 21 | 61 | 101 | 1080 | 1070 | - | - | 64 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1

Назначить режим химико-термической обработки для стали У10А(неполный отжиг, закалка в одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. Определите назначение стали и приведите примеры её применения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2

Расшифруйте марку стали 08кп, опишите её свойства состав и область применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3

Расшифруйте марку стали 18ХГТ, опишите её свойства состав и область применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4

Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т, опишите её свойства состав и область применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5

Расшифруйте марку стали Ст4кп, опишите её свойства состав и область применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6

Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого перлита; У8 после закалки и низкого отпуска; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после закалки и низкого отпуска; Р18 кованой и отожженной; Р18 закаленной; Р18 после закалки и низкого отпуска; Т15К10.

- 1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, быстрорежущих сталей.
- 2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим термообработки, свойства и области применения.
- 3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; описать их структурные составляющие, свойства и области применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7

Для образцов трех марок сталей различной твердости и образцов трех марок закаленной стали:

- 1. Измерить твердость отожженных сталей на приборе Бринелля.
- 3. Измерить твердость закаленных сталей на приборах Роквелла и Виккерса.
- 4. Результаты всех измерений внести в таблицу.
- 5. Построить график зависимости твердости отожженных и закаленных сталей от содержания в них углерода.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8

Изобразить диаграмму состояния Fe—Fe3C и указать во всех ее областях структурные составляющие.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9

Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого перлита; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после закалки и низкого отпуска; Р18 кованой и отожженной; ; Р18 после закалки и низкого отпуска; ВК6;

- 1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, быстрорежущих сталей.
- 2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим термообработки, свойства и области применения.
- 3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; описать их структурные составляющие, свойства и области применения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10

Назначить режим химико-термической обработки для стали У7А(неполный отжиг, закалка в одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. Определите назначение стали и приведите примеры её применения

2.2. Задания для промежуточной аттестации

Экзаменационные вопросы:

- 1. Строение металлов.
- 2. Закалка стали.
- 3. Слесарные работы. Нарезание резьбы, шабрение.
- 4. Механические и химические свойства металлов.
- 5. Сплавы на основе алюминия.
- 6. Слесарные работы. Разметка, рубка.
- 7. Классификация, маркировка, применение углеродистых сталей.
- 8. Оборудование для газосварки.
- 9. Древесные материалы.
- 10. Сплавы на основе меди.
- 11. Современные методы сварки.
- 12. Резино-технические материалы. Прокладочные материалы.
- 13. Диаграмма Fe-C, построение, применение.
- 14. Отпуск стали.
- 15. Классификация станков.
- 16. Физические и технологические свойства металлов.
- 17. Отжиг стали, нормализация. Слесарные работы. Резка, опиливание.
- 18. Классификации, маркировка, применение чугуна.
- 19. Материалы для газосварки и резки.
- 20. Станки шлифовальной группы.
- 21. Производство меди.
- 22. Электроды.
- 23. Делительные головки.
- 24. Исходные материалы для производства чугуна.
- 25. Химико-термическая обработка.
- 26. Устройство токарного станка.
- 27. Устройство и работа доменной печи.
- 28. Прокат металлов.
- 29. Работы выполняемые на токарном станке.
- 30. Продукты доменной плавки и их использование.
- 31. Волочение металлов.
- 32. Разновидность инструмента для обработки отверстий.
- 33. Производство стали в эл. печах.
- 34. Штамповка металлов.

- 35. Разновидность станков фрезерной группы.
- 36. Классификация, маркировка легированных сталей.
- 37. Технология газосварки и резки.
- 38. Пластмасса, состав, применение.
- 39. Мартеновское производство стали.
- 40. Свободная ковка металлов.
- 41. Основные типы фрез. Применение.
- 42. Конвертное производство стали.
- 43. Прессование металлов.
- 44. Разновидность станков сверлильной группы.
- 45. Разливка стали.
- 46. Оборудование для эл. сварочных работ.
- 47. Методы нарезания зубчатых колес.
- 48. Производство алюминия.
- 49. Технология электрической сварки.
- 50. Абразивные материалы.

Условия выполнения задания

- 1. Место (время) выполнения задания: кабинет «Материаловедение»
- 2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
- 3. Максимальное время выполнения задания: 120 мин.

Критерии оценки:

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка выводится за выполнение каждого из вопросов билета и является их средним арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений выходит на различный уровень воспроизведения материала.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, имеет системные полные знания и умения по составленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученные знаний и умений, не допускается терминологических ошибок и фактических неточностей.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, устанавливает причинно- следственные связи в рамках ОП 06. но допускает незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических и проектировочных умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки методического характера при анализе дидактического материала и проектировании различных видов деятельности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении заданий аналитическогои проектировочного характера.

Условием положительной аттестации по OП 06. является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям.